

Bunsenstr a e 23



Energetische Sanierung

Das bereits 1957 errichtete Wohnhaus wurde umfassend energetisch saniert. Das rechtwinklig zur Stra e stehenden Geb ude wurden vom Keller bis zum Dach ged ammt und alle Fenster gegen isolierverglaste PVC-Fenster ausgetauscht. Mit den neuen Vorstellbalkonen verf ugt jetzt jede Wohnung  ber einen gr o eren Balkon als vor der Sanierung.

Sanierungsma nahmen



Dach

- Dacheindeckung
- Dachentw asserung
- Dachbodend ammung mit $d = 240\text{mm}$ WLG 035



Fassade

- W armed ammverbundsystem $d = 150\text{mm}$ WLG 035
- Hauseing nge
- Kellerausg nge



Balkone

- 10 neue Vorstellbalkone



Fenster

- Isolierverglaste PVC-Fenster $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$ mit Zuluftelementen



Keller

- Kellerdeckend ammung $d = 120\text{mm}$ WLG 035