

Marie-Juchacz-Straße 35-39



Das erst 1978 errichtete Wohnhaus wurde energetisch aufgewertet. Die vier nebeneinander versetztstehenden Gebäude wurden im Keller und Dach gedämmt sowie alle Fenster gegen isolierverglaste PVC-Fenster ausgetauscht.

Sanierungsmaßnahmen



Dach

- Geneigtes Dach
- Dacheindeckung
- Dachbodendämmung $d = 240$ mm, WLG 035



Fassade

- Sockeldämmung



Fenster

- Isolierverglaste PVC/ Holzfenster
 $UW = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit
Zuluftelementen



Keller

- Kellerdeckendämmung $d = 120$ mm, WLG 035



Energetische Sanierung