

Herderstr. 2



Energetische Sanierung



Vollsanierung



Ensembleschutz



Photovoltaik

Sanierungsmaßnahmen



Dach

- Geneigtes Dach
- Dacheindeckung
- Dachdämmung d = 240 mm, WLG 035
- Dachentwässerung



Fassade

- WDVS d = 160 mm, WLG 032
- Hauseingänge



Balkone

- 12 neue Vorstellbalkone



Fenster

- Isolierverglaste PVC-Fenster mit Zuluftelementen $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$



Keller

- Kellerdeckendämmung d = 120 mm, WLG 035



Innenausbau

- Wandbeläge
- Deckenbeläge
- Bodenbeläge
- Bäder
- Treppenhäuser



Haustechnik

- Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Brennwerttherme
- Sanitärinstallation
- Elektroinstallation
- Zentrale Lüftungsanlage
- PV-Anlage